

Certification Gaz à effet de serre Fluoré SF6 et Solutions de substitution

Formation

Formation Sensibilisation

Objectifs

- Apporter aux participants les connaissances réglementaires, techniques, environnementales et nécessaires à la manipulation, au contrôle, à la récupération et à la gestion des gaz fluorés utilisés équipements de commutation,
- Appréhender la réglementation en vigueur : règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés,
- Se préparer à l'examen en vue de l'obtention de la certification obligatoire.

Contenu théorique

- Domaine d'application :
 - Connaissance réglementaire,
 - Connaissances techniques des gaz et mélanges (SF6, C4, C5),
 - Technologie des appareils de commutation,
 - Manipulation et sécurité,
 - Contrôle qualité et détection,
 - Stockage, transport et raccordements,
 - Réduction des fuites et contrôle d'étanchéité,
 - Dispositifs de raccordement étanches,
 - Surveillance des gaz et contraintes légales,
 - Récupération, régénération et neutralisation des sous-produits,
 - Réutilisation, élimination et traçabilité.

Prérequis

Présence de gaz SF6 ou de solution de substitution dans l'entreprise du participant.

Public concerné

Managers, Ressources Humaines, RSE, visant à connaître la réglementation en vigueur et mettre en place des mesures directives dans le cadre de la gestion du SF6 et des mélanges de substitution

Démarche pédagogique

Exposés.

Équipements

Liste fournie avec la convention de formation.

Validation

Cette formation ne comporte pas d'évaluation. Une attestation de stage est remise à la fin de la formation. Cette formation est à titre informatif dans le cadre de développement de compétences mais n'autorise pas la délivrance d'un certificat permettant de manipuler le gaz SF6.

Certificat

Non.



Réf : 14-106S

Durée de la formation : 1 x 7 h

Lieu : Asnières (92)
Sur Site Client

Nombre de stagiaires : 12 maxi

Prix : nous consulter

Pour plus de renseignements : info@wleenergy.fr

WLEnergy SAS

3 rue parmentier 92600 ASNIÈRES SUR SEINE- info@wleenergy.fr – www-certification-SF6.com - 805 353 984 R.C.S. PARIS

